





CV-KETEL?

ZET'MOP60° 

Merk: Remeha

Type: Tzerra Ace CW3 -24C , CW4 - 28C, CW5 - 39C

Instructie:

- 1) Druk op de -toets (3). Het symbool  verschijnt en de temperatuur knippert op het scherm.
- 2) Druk op de -toets (2) en zet 'm op 60°.
- 3) Druk op de -toets (4) om de temperatuur te bevestigen.

